

## **RELAZIONE DESCrittiva**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria relativamente ad un immobile adibito a capannone e successiva realizzazione di impianto fotovoltaico nell'ambito di un complesso produttivo sito in Faenza (RA)**

**COMMITTENTE :** Agrintesa Soc. Coop.

**IMPRESE ESECUTRICI :** Ecologia Edile Srl di Faenza (RA); CofraEnergy di Faenza (RA);

**IMPORTO LAVORI :** euro 500.000 circa

**INCARICHI SVOLTI :** Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

### **DESCRIZIONE DEI LAVORI:**

I lavori hanno riguardato la bonifica amianto presente sulla copertura di un capannone adibito ad attività produttive. Successivamente è stato posizionata una nuova struttura di coperto costituita da pannelli metallici realizzati in lastre a profilo grecato.

Una volta terminati i lavori di rifacimento della copertura sulla stessa è stato realizzato un impianto fotovoltaico.

La superficie della copertura interessata dai lavori è pari a circa 3.500 mq.



